
Courants nÃ©cessaires pour dÃ©placer le centre du piÃ¨ge
100
80
60
40
20
0
−20
I [A]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
temps t [ms]
IPushCoil
IMOT
IH1
IH2
IH3
IH4
IH5
IH6
IH7